

попарного равновесия фаз, эти точки соответствуют равновесию трёх фаз. Равновесие большего числа фаз невозможно. Кривая равновесия двух фаз может оканчиваться в *критической точке*.

Для двух компонентных веществ системы ур-лий (*) геометрически соответствует условиям общего касания к кривым $G(c)$ (рис. 2) сосуществующих фаз; точки касания определяют структуру и составы фаз, находящихся в равновесии при заданных условиях. Концентрации фаз в двухфазном состоянии определяются с помощью конод (изотермич. прямых на изобарич. сечениях), соединяющих точки фазовых границ; см. рис. 3, а).




Рис. 1. Зависимость энергии Гиббса G двух фаз I и II от температуры.

При *фазовых переходах* 2-го рода правило фаз Гиббса не применимо, поэтому на T — c Д. с. такие фазы не всегда разделяются двухфазными областями, в отличие от переходов 1-го рода (см. рис. 2, в, выше K_2).

На рис. 2 показаны участки Д. с. разных типов и соответствующие им кривые $G(c)$. На рис. 2, а изображе-




Рис. 2. Участки диаграммы состояния разных типов (вверху) и соответствующие им кривые $G(c)$.

но равновесие фаз с разными структурами, на рис. 2, б — равновесие изоструктурных фаз с критич. точками изоконцентрационного превращения K_1 и расслоения K_2 ; на рис. 2, в — переход порядок—беспорядок с двумя критич. точками изоконцентрац. перехода K_1 (трикристич. точка, точка Ландау) и расслоения K_2 . Когда фазы имеют разную структуру (рис. 2, а), каждая из них соответствует своей зависимости $G(c)$, а в случае изоструктурных фаз (рис. 2, б) и переходов типа порядок—беспорядок (рис. 2, в) обе фазы описываются единой зависимостью $G(c)$ (одной кривой с «штейлем» и без неё). Знание положения линий $T_0(c)$ — линий равных энергий Гиббса обеих фаз одного и того же состава (см. штриховые линии на рис. 2) — важно в тех случаях, когда из-за малой диффузионной подвижности реализуются изоконцентрац. («бездиффузионные») превращения (см. *Мартенситное превращение, Кристаллизация*). При отсутствии пересечения линий $G(c)$ (рис. 2, б, в при $T > T_{K_1}$) изоконцентрац. равновесия нет. В интервале $T_{K_1} < T < T_{K_2}$ имеется место расслоение, аналогичное расслоению жидких и твёрдых растворов. На рис. 2, в ($T > T_{K_1}$) на кривых $G(c)$ имеется точка ветвления, соответствующая фазовому переходу 2-го рода.




Рис. 3. Диаграммы состояний разных типов в координатах T — c : ж — жидкость, α, β, σ — твёрдые фазы, $A_m B_n$ — хим. соединение компонентов, C, D — тройные точки, E, E_1, E_2 — эвтектические точки, M — точки максимума и минимума, P — перитектическая точка.

Д. с. могут иметь разнообразную форму (рис. 3). К одному типу могут быть отнесены Д. с., на к-рых сохраняются неизменными число, размерность и взаимное расположение всех геом. элементов (характерных точек, линий, областей). Форма и размер отрезков линий и областей могут изменяться при сохранении типа Д. с. К характерным точкам относятся: критич. точки, точки фазовых переходов 2-го рода, трикристич. точки, точки равных концентраций с максимумом или минимумом M (рис. 3, б, в, е), точки равновесия трёх фаз (тройные точки на Д. с. однокомпонентного вещества), эвтектическая E (рис. 3, г), перитектическая P (рис. 3, д, и), монотектическая (рис. 3, и) точки, точка и никонгруэнтного плавления и соединения J (рис. 3, з). К характерным точкам можно также отнести точки фазовых переходов компонентов и соединений (в последнем случае при наличии сингулярной точки Д. с. разбивается на две: см. рис. 3, ж), точки максимумов и минимумов на их кривых плавления. На одной Д. с. может быть неск. характер-




Рис. 4. Эволюция изобарических сечений диаграммы состояния двухкомпонентного вещества: а, б, в — простейшие Д. с., г, д, е — сложные. Пунктиром показаны метастабильные диаграммы состояний или их участки: ж — жидкость, α, β — твёрдые фазы.